

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

Secretaría del Interior

Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres UDEGERD

INFORME DE EMERGENCIA N. 001 – UDEGERD – 21/01/2017

FUERTES LLUVIAS POR MAS DE 24 HORAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

I. HECHOS:

Se registran fuertes lluvias durante los días 20 y 21 de Enero de 2017, provocando múltiples eventos relacionados con fenómenos de remoción en masa, Inundaciones por crecientes súbitas de afluentes, caída de árboles, entre otras situaciones relacionadas.

II. UBICACIÓN:

- Departamento: Quindío
- Municipio: Salento, Filandia, Circasia, Calarcá, Montenegro, Quimbaya, Córdoba, La Tebaida, Armenia y Génova.
- Zona: General.

III. MAPA SITUACIONAL



Registro Fotográfico





IV. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y DENSIDAD POBLACIONAL:

VARIABLE / INDICADOR	Cifras	%
Población		
Población Censada		
Viviendas Censadas		
Salud		
Población Afiliada a Sistemas de Salud		
Población No Afiliada a Sistema de Salud		

V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 23 DE ENERO DE 2017, A LAS 10:00 HORAS

MUNICIPIO	EVENTO	LUGAR
MONTENEGRO	Deslizamiento	Salida a Quimbaya
MONTENEGRO	Creciente Súbita	Monitoreo Rio La Vieja P/ Samaria
MONTENEGRO	Creciente Súbita	Rio Espejo Inundación
MONTENEGRO	Creciente Súbita	Rio El Roble
SALENTO	Deslizamiento	Vía Cócora
SALENTO	Deslizamiento	(5) en la Vereda Palogrande
SALENTO	Deslizamiento	(3) en Camino Nacional Vía a Toche
SALENTO	Deslizamiento	(2) Sector Arrayanal vía Central
SALENTO	Caída de Árbol	Vrdas. Palestina, Llanogrande, La Nubia
SALENTO	Daño Estructural	Calle 6 N. 7-37
SALENTO	Deslizamiento	(10) en la Vereda Palogrande
SALENTO	Creciente Súbita	Rio Quindío Sector Bocatoma EPA
CALARCA	Deslizamiento	Vía Armenia
CALARCA	Creciente Súbita	Inundación Q. El pescador - B/Giraldo
CALARCA	Inundación S. Alc.	Barrio Gaitán
CALARCA	Inundación S. Alc.	Cr. 25 N. 43-35
CALARCA	Inundación S. Alc.	Barrio Las Aguas (obra)
CALARCA	Deslizamiento	Carrera 17 N. 42-56
CALARCA	Deslizamiento	Km. 8 Vía a la Línea
CALARCA	Caída de Árbol	Calle 47 Carrera 28
CALARCA	Deslizamiento	Sector El Crucero - Chaguala
CALARCA	Deslizamiento	Sector Quebrada Negra - La Rochela

CALARCA	Deslizamiento	Calle 44 N. 20-27
CALARCA	Crec. Súbita + Desl.	Quebrada Hotel Las Praderas B/ Gaitan
CALARCA	Creciente Subita	Inundación Barrio Gaitan Mz. C N. 1
CALARCA	Deslizamiento	Sector Monasterio
CALARCA	Deslizamiento	Cr. 27 Calle 30A
CIRCASIA	Deslizamiento	Sector Las Yeguas - Luna Park
CIRCASIA	Deslizamiento	Entrada Barrio El Porvenir
CIRCASIA	Caida de Arbol	Sector El Roble Via a Pereira 20-01-17
CIRCASIA	Caida de Arbol	Sector El Roble Via a Pereira 21-01-17
CIRCASIA	Inundación S. Alc.	Sector Barrio El Portal Mz. A
CIRCASIA	Deslizamiento	Barrio Alto de la Tasa Sector Mz. T
CIRCASIA	Deslizamiento	Barrio El Bosque Casa N. 3
CIRCASIA	Inundación S. Alc.	Sector Escuela Consuelo Betancourth
CIRCASIA	Represamiento	Quebrada Cajones B/ Porvenir
CIRCASIA	Caida de Arbol	Quintas de la Serrania V. Rio Bamba
CIRCASIA	Deslizamiento	Barrio Villa Nohemi Mz. 3 Casa 10
CIRCASIA	Deslizamiento	Cond. Monterrey Vda. Rio Bamba
CIRCASIA	Deslizamiento	Barrio Villa Diana Sector Mz. K
ARMENIA	Creciente Subita	Rio Quindio Monitoreo
ARMENIA	Deslizamiento	Barrio Salvador Allende Bajo Casa 223
ARMENIA	Deslizamiento	Barrio Salvador Allende Bajo Casa 246
ARMENIA	Deslizamiento	Urb. Quintas San Julian Casa 50 y 20
ARMENIA	Inundación S. Alc.	Calle 22 Norte Carrera 6
ARMENIA	Deslizamiento	B/ Salvador Allende Casa Chatarrero
ARMENIA	Deslizamiento	Barrio La Mariela Sector de la Cola
ARMENIA	Deslizamiento	Sector Capilla Salvador Allende Alto
ARMENIA	Deslizamiento	Constructura La Alameda Cr. 19 CII 35 N
ARMENIA	Deslizamiento	(3) Eventos Sobre la Av. Centenario
ARMENIA	Deslizamiento	Sector Rompoy Cisneros
ARMENIA	Deslizamiento	Costado Centro de Convenciones
ARMENIA	Deslizamiento	(7) Via Armenia - Chaguala - Calarca
GENOVA	Creciente Subita	Monitoreo Rio Gris, San Juan, Rio Rojo
GENOVA	Creciente Subita	Rio Gris - Vda. Rio Gris F/ La Esperanza
CORDOBA	Creciente Subita	Monitoreo Queb. La Española y Rio Verde
CORDOBA	Caida de Arbol	(3) Via a la Cocha, Rio Verde, V. Jardin B.
FILANDIA	Deslizamiento	Barrio Turbay Sector Matadero
FILANDIA	Deslizamiento	Vereda La Palmera
QUIMBAYA	Creciente Subita	Desbordamiento del Rio La Vieja
QUIMBAYA	Creciente Subita	Monitoreo Rio La Vieja P/ Alejandria
LA TEBAIDA	Creciente Subita	Rio La Vieja Sector Maraveles / Pizamal

Eventos: 88
Deslizamientos: 58
Desbordamiento: 4

Viviendas Afectadas: 55
Estructura Esencial Afectada: 1 Puente P.
Otra Estructura Afectada: 2 Caseta y Hotel

Apoyo AHE: 4 Eventos
Apoyo Técnico: 18 Eventos

VI. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA

Por el Gobierno Departamental

UBICACIÓN	TECHO			ABRIGO		
	Tejas A.C.	Tejas ZINC	Carpas	Cobijas	Colchonetas	Sábanas
General	0	0	0	10	10	0

UBICACIÓN	ENCERES			
	KIT Aseo	KIT Cocina	KIT Alimento	KIT Ropa
General	0	2	10	0

VII. MAQUINARIA UTILIZADA

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignada Por:
Volquetas	2	UDEGERD / S. INF.
Pajaritas	2	UDEGERD / S. INF.
Camabaja	1	UDEGERD / S. INF.
Motoniveladora	1	UDEGERD / S. INF.
Retroescavadora	1	UDEGERD / S. INF.
Camioneta	1	UDEGERD



VIII. ACCIONES

La UDEGERD Quindío, en coordinación con las diferentes entidades que conforman el CDGRD y los diferentes CMGRD donde se han registrado reportes de afectación, adelanta apoyo en aspectos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Censos), Visitas Técnicas de Emergencia, Movilización de Maquinaria Amarilla y Entrega de Ayuda Humanitaria de Emergencia.

Original Firmado

FABER MOSQUERA ALVAREZ
Director UDEGERD Quindío