

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

Secretaría del Interior

Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres UDEGERD

INFORME DE EMERGENCIA N. 002 – UDEGERD – 02/02/2017 16:00 HORAS

FUERTES LLUVIAS ACOMPAÑADAS DE VIENTOS SOBRE LOS MUNICIPIOS DE ARMENIA, CIRCASIA Y SALENTO, PROVOCAN DIVERSAS EMERGENCIAS ASOCIADAS AL EVENTO HIDROMETEREOLÓGICO.

I. HECHOS:

Sobre las 16:00 horas del 02 de Febrero del 2017, se registran lluvias acompañadas de fuertes vientos, lo cual afecta los Municipios de Armenia, Circasia y Salento, con la ocurrencia de eventos tales como pérdidas de cubierta, caída de árboles, deslizamientos de tierra, daños en líneas eléctricas y sistemas de telecomunicaciones, emergencias atendidas por los diferentes Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres con el apoyo de la Udegerd Quindío.

II. UBICACIÓN:

- Departamento: Quindío
- Municipios: Armenia, Circasia y Salento
- Zona: Áreas Urbanas y Rurales

III. MAPA SITUACIONAL



IV. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y DENSIDAD POBLACIONAL:

VARIABLE / INDICADOR	Cifras	%
Población		
Población Censada		
Viviendas Censadas		
Salud		
Población Afiliada a Sistemas de Salud		
Población No Afiliada a Sistema de Salud		

V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Pérdida de Cubierta:

Armenia

- 100 Viviendas Barrio La Mariela
- 76 Viviendas Barrio Salvador Allende
- 14 Viviendas Vereda Mesopotamia
- 1 Vivienda Sector Sena Agropecuario

Circasia

- 10 Viviendas Vereda La Cristalina
- 3 Viviendas Vereda Hojas Anchas
- 6 Viviendas Vereda Rio Bamba
- 4 Viviendas Zona Urbana

Salento

- 5 Viviendas Vereda San Juan de Carolina
- 1 Vivienda en la Vereda Llano Grande
- 1 Vivienda en la Vereda Palestina
- 1 Vivienda en la Vereda Canaán

Deslizamiento de Tierra:

Salento

- Vía Palestina – Los Pinos

Circasia

- Vía Vereda Naranjal Alto

Caída de Árboles:

Armenia: 7 Eventos

Salento: 12 Eventos

Circasia: 15 Eventos

Colapso Estructural:

Armenia: 1 Vivienda Barrio Salvador Allende

Personas Lesionadas:

Armenia: 3 Personas lesionadas en el Barrio La Mariela por caída de tejas.

ACTUALIZADO AL 03 DE FEBRERO DE 2017, A LAS 17:00 HORAS

UBICACIÓN	FAMILIA		VIVIENDAS / EST. ESENCIALES			TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			
	Familias Damnificadas	Familias Afectadas	Viviendas Inhabitables	Viviendas Afectadas	E. Esenciales Inha. / Afec.	Tramo Carr. Afectado KM	Tramo Carr. Destr. KM	Puentes Afectados	Puentes Destruídos
GENERAL	222	0	4	218	0	1 Salento 1 Circasia	0	0	0

UBICACIÓN	AGRICULTURA E INFRAESTRUCTURA				SERVICIOS BASICOS				
	Hect. Cultivos Afectados	Hect. Areas Nat. Afect.	Animales Perdidos	Animales Afectados	Afect. Agua Potable %	Afect. Sist. Alcantar. %	Afect. Red Energia %	Afect. Red Telefonia %	Afect. Red Gas %
GENERAL	0	0	0	0	0%	0%	Sectorial	0%	0%

UBICACIÓN	SALUD Y VIDA						
	Hombre	Mujeres	Total	Menores	Heridos	Victimas	Desapar.
GENERAL	0	0	1110	0	3	0	0

VI. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA

Por el Gobierno Departamental

UBICACIÓN	TECHO			ABRIGO		
	Tejas A.C.	Tejas ZINC	Carpas	Cobijas	Colchonetas	Sábanas
GENERAL						

UBICACIÓN	ENCERES			
	KIT Aseo	KIT Cocina	KIT Alimento	KIT Ropa
GENERAL				

VII. MAQUINARIA UTILIZADA

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignada Por:
CAMIONETA	1	UDEGERD



VIII. ACCIONES.

Se establece Sala de Crisis del CDGRD Quindío para adelantar proceso de recolección de datos desde los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres, Monitoreo de Eventos, Toma de Decisiones, Articulación y Coordinación para la entrega de A.H.E., con la articulación de las diferentes CMGRD.



FABER MOSQUERA ALVAREZ
Director UDEGERD Quindío